

Katalog náhradních dílů a příslušenství

Svařovací pistole
PHM-12, PHM-112



| | |
|--|-----------|
| 1. Náhradní díly a příslušenství pro svařovací pistole PHM-12, PHM-112..... | 3 |
| 1.1 ARC Kleština | 3 |
| 1.2 ARC Kleština pro izolační trny..... | 4 |
| 1.3 ARC Kleština pro přivařování s ochrannou atmosférou | 4 |
| 1.4 ARC Kleština BS pro bajonetové trny..... | 5 |
| 1.5 ARC Kleština pro svorníky se zářezem | 5 |
| 1.6 Držák keramických kroužků..... | 6 |
| 1.7 Držák kermických kroužků – otevřená verze..... | 6 |
| 1.8 Držák keramických kroužků – dlouhá verze | 7 |
| 1.9 Držák keramických kroužků typ K | 7 |
| 1.10 Příslušenství KR8 | 8 |
| 1.11 Příslušenství KR10 | 8 |
| 1.12 Příslušenství KR12 | 9 |
| 1.13 Příslušenství ISO | 9 |
| 1.14 Příslušenství G12 | 10 |
| 1.15 Pertinaxová deska pro keramické kroužky (PHM-12) | 11 |
| 1.16 Pertinaxová deska – otevřená (PHM-12) | 11 |
| 1.17 Pertinaxová deska ISO (PHM-12) | 11 |
| 1.18 Pertinaxová deska pro přivařování s ochrannou atmosférou (PHM-12) | 12 |
| 1.19 Pertinaxová deska (PHM-12) pro držák keramických kroužků se závitem | 12 |
| 1.20 Noha stativu Ø8 mm (PHM-12) | 12 |
| 1.21 Centrovací podložka Ø 8 mm | 13 |
| 1.22 Šroub pro nohu stativu Ø 8 mm (PHM-12)..... | 13 |
| 1.23 Nátrubek ochranná atmosféra, hliníkový se závitem M35, délka 60 mm | 13 |
| 1.24 Nátrubek hliníkový se závitem M35 ISO, délka 40 mm | 13 |
| 1.25 Stativ pro přivařování s keramickými kroužky (PHM-12)..... | 14 |
| 1.26 Stativ svařování s keramickými kroužky (PHM-12) - otevřený..... | 15 |
| 1.27 Stativ pro přivařování izolačních trnů ISO (PHM-12) | 16 |
| 1.28 Stativ pro přivařování v ochranné atmosféře SG (PHM-12)..... | 17 |
| 1.29 Držák stativu pro PHM-12, PHM-112 | 18 |
| 1.30 Plastový držák gumové krytky | 18 |
| 1.31 Ochranná prachovka | 18 |
| 1.32 Závítový držák kleštiny PHM-12 | 18 |
| 2. Příslušenství pro svařovací pistole a svařovací stroje | 19 |
| 2.1 Prodloužení pro svařovací pistole | 19 |
| 2.2 Adaptéry pro svařovací stroje a pistole | 20 |
| 2.3 Zemnicí kabelace | 21 |
| 2.4 Zemnicí kleště | 21 |
| 2.5 Prodloužení zemnicí kabelace | 21 |
| 2.6 Zkoušecí souprava pro šrouby pr.3-8..... | 22 |
| 2.7 Lámací přípravek | 22 |
| 2.8 Automatický důlčík..... | 22 |


1. Náhradní díly a příslušenství pro svařovací pistole PHM-12, PHM-112

1.1 ARC Kleština

| | | |
|---|--|---|
|  Kleština ARC (Ø 3-10) |  Kleština ARC (Ø 12) | <p>Název: ARC - Kleština</p> <p>Použití: Svorníky, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem</p> |
|---|--|---|


| Svorník-Ø | Hloubka uložení(mm) | Délka (mm) | Objednací číslo |
|-----------|---------------------|------------|-----------------|
| 3 | 5 | 50 | 83-50-003 |
| 4 | 5 | 50 | 83-50-004 |
| 5 | 6 | 50 | 83-50-005 |
| 6 | 4 | 50 | 83-50-006-4 |
| 6 | 7 | 50 | 83-50-006 |
| 6 | 15 | 50 | 26-31-00 |
| 8 | 4 | 50 | 83-50-008-4 |
| 8 | 6 | 50 | 25-29-00 |
| 8 | 9 | 50 | 83-50-008 |
| 8 | 25 | 50 | 26-94-00 |
| 10 | 4 | 50 | 25-97-00 |
| 10 | 6 | 50 | 25-30-00 |
| 10 | 11 | 50 | 83-50-010 |
| 12 | 6 | 55 | 25-31-00 |
| 12 | 13 | 55 | 83-55-012 |

1.2 ARC Kleština pro izolační trny

| | |
|---|--|
|  | <p>Název: ARC kleština pro izolační trny</p> <p>Použití: Izolační trny</p> |
|---|--|


| Trn-Ø | Délka trnu (mm) | Hloubka uložení (mm) | Délka (mm) | Objednací číslo |
|-------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
| 3 | 35-65 | 25 | 50 | 83-25-003 |
| 3 | 65-110 | 45 | 70 | 83-45-003 |
| 3 | > 110 | 90 | 115 | 83-90-003 |
| 4 | 40-110 | 25 | 50 | 83-25-004 |
| 4 | > 110 | 85 | 115 | 83-85-004 |
| 5 | 35-65 | 20 | 50 | 83-20-005 |
| 5 | 35-65 | 25 | 50 | 83-25-005 |
| 5 | 65-110 | 40 | 70 | 83-40-005 |
| 5 | > 110 | 85 | 115 | 83-85-005 |
| 6 | 40-110 | 25 | 50 | 83-50-006-25 |
| 6 | > 110 | 85 | 115 | 83-85-006 |

1.3 ARC Kleština pro přivařování s ochrannou atmosférou

| | |
|---|---|
|  | <p>Název: ARC kleština pro přivařování s ochrannou atmosférou</p> <p>Použití: Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem</p> |
|---|---|

| Svorník-Ø | Hloubka uložení (mm) | Délka(mm) | Objednací číslo |
|-----------|----------------------|-----------|-----------------|
| 4 | 4 | 115 | 83-04-004 |
| 5 | 4 | 115 | 83-04-005 |
| 5 | 7 | 115 | 83-07-005 |
| 6 | 4 | 115 | 83-04-006 |
| 6 | 7 | 115 | 83-07-006 |
| 7,1 | 4 | 115 | 83-04-007,1 |
| 7,1 | 9 | 115 | 83-09-007,1 |
| 8 | 4 | 115 | 83-04-008 |
| 8 | 9 | 115 | 83-09-008 |
| 10 | 4 | 115 | 83-04-010 |
| 10 | 11 | 115 | 83-11-010 |
| 12 | 4 | 115 | 83-04-012 |
| 12 | 13 | 115 | 83-13-012 |

1.4 ARC Kleština BS pro bajonetové trny



| | |
|--|------------------------------------|
| Název: ARC Kleština BS pro bajonetové trny | Použití: Bajonetové trny |
|--|------------------------------------|

| Trn-Ø | Hloubka uložení(mm) | Délka(mm) | Objednací číslo |
|-------|---------------------|-----------|-----------------|
| 5 | 30 | 60 | 83-95-005 |


1.5 ARC Kleština pro svorníky se zářezem



| | |
|---|--|
| Název: ARC Kleština pro svorníky se zářezem | Použití: Svorníky se zářezem |
|---|--|

| Svorník-Ø | Hloubka uložení(mm) | Délka (mm) | Objednací číslo |
|-----------|---------------------|------------|-----------------|
| 9,5 | 15 | 50 | 83-15-095 |
| 9,5 | 30 | 50 | 83-30-095 |

1.6 Držák keramických kroužků




Název:
Držák keramických kroužků

Použití:
Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem

| Ø d2 | Ø pertinaxu | Délka(mm) | Pro typ ker.kroužku | Objednací číslo |
|------|-------------|-----------|---|-----------------|
| 9,6 | 22 | 22 | RF 6, PF 6, UF 4, UF 5, UF 6 | 65-07-00 |
| 11,3 | 22 | 22 | PF 8, UF 8 | 65-08-00 |
| 12,8 | 22 | 22 | RF 8 | 65-46-00 |
| 14,8 | 22 | 22 | KSR-F 8, RF 10, KSR-F 10, KSP-F 8, PF 10, UF 10, KSN-F 10 | 65-09-00 |
| 16,5 | 22 | 22 | RF 12, KSP-F 10, PF 12, UF 12 | 65-10-00 |
| 19,9 | 29 | 25 | RF 16, KSP-F 12, PF 16, KSN-F 12, KF 15x3, KF 15x5 | 65-11-00 |

1.7 Držák keramických kroužků – otevřená verze



Název:
Držák keramických kroužků otevřená verze

Použití:
Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem

| Ø d2 | Ø pertinaxu | Délka(mm) | Pro typ ker.kroužku | Objednací číslo |
|------|-------------|-----------|---|-----------------|
| 9,6 | 22 | 22 | RF 6, PF 6, UF 4, UF 5, UF 6 | 65-15-00 |
| 11,3 | 22 | 22 | PF 8, UF 8 | 65-16-00 |
| 12,8 | 22 | 22 | RF 8 | 65-45-00 |
| 14,8 | 22 | 22 | KSR-F 8, RF 10, KSR-F 10, KSP-F 8, PF 10, UF 10, KSN-F 10 | 65-17-00 |
| 16,5 | 22 | 22 | RF 12, KSP-F 10, PF 12, UF 12 | 65-18-00 |
| 19,9 | 29 | 25 | RF 16, KSP-F 12, PF 16, KSN-F 12, KF 15x3, KF 15x5 | 65-19-00 |

1.8 Držák keramických kroužků – dlouhá verze



| | |
|---|---|
| Název: Držák keramických kroužků – dlouhá verze | Použití: <i>Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem</i> |
|---|---|

| Ø d2 | Ø pertinaxu | Délka(mm) | Pro typ ker.kroužku | Objednací číslo |
|------|-------------|-----------|---|-----------------|
| 19,1 | 22 | 75 | Ø d2 může být upraveno pro daný typ keramického kroužku | 83-22-075 |
| 26,1 | 29 | 75 | Ø d2 může být upraveno pro daný typ keramického kroužku | 83-29-075 |


1.9 Držák keramických kroužků typ K



| | |
|--|---|
| Název: Držák keramických kroužků typ K | Použití: <i>Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem</i> |
|--|---|


| Ø d2 | Ø pertinaxu | Délka(mm) | Pro typ ker.kroužku | Objednací číslo |
|------|-------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 25 | M22 | 22 | K 5, K 6 | 65-31-01 |

1.10 Příslušenství KR8



| Název | Objednací číslo |
|---|-----------------|
| <p>Příslušenství KR8 Obsahuje: ARC kleština M6, délka 50, e=7 (83-50-006) ARC kleština M8, délka 50, e=9 (83-50-008) Držák ker.kroužků d1 = 22, d2 = 9,6 (65-07-00) Držák ker.kroužků d1 = 22, d2 = 12,8 (65-46-00) Utahovací klíč 14x17 (B-80-10-1091) Imbusový klíč 2,5 mm (B-80-10-1092) Imbusový klíč 4 mm (B-80-10-1094)</p> | B-90-50-3015 |

1.11 Příslušenství KR10




| Název | Objednací číslo |
|---|-----------------|
| <p>Příslušenství KR10 Obsahuje: ARC Kleština M6, Délka 50, e=7 (83-50-006) ARC Kleština M8 Délka 50, e=9 (83-50-008) ARC Kleština M10, Délka 50, e=11 (83-50-010) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 9,6 (65-07-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 12,8 (65-46-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 14,8 (65-09-00) Utahovací klíč 14x17 (B-80-10-1091) Imbusový klíč 2,5 mm (B-80-10-1092) Imbusový klíč 4 mm (B-80-10-1094)</p> | B-90-50-3017 |

1.12 Příslušenství KR12




| Název | Objednací číslo |
|---|-----------------|
| Příslušenství KR12 obsahuje ARC Kleština M6, Délka 50, e=7 (83-50-006) ARC Kleština M8 Délka 50, e=9 (83-50-008) ARC Kleština M10, Délka 50, e=11 (83-50-010) ARC Kleština M12, Délka 55, e=13 (83-55-012) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 9,6 (65-07-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 12,8 (65-46-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 14,8 (65-09-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 16,5 (65-10-00) Utahovací klíč 14x17 (B-80-10-1091) Imbusový klíč 2,5 mm (B-80-10-1092) Imbusový klíč 4 mm (B-80-10-1094) | B-90-50-3011 |

1.13 Příslušenství ISO



| Název | Objednací číslo |
|--|-----------------|
| Příslušenství ISO obsahuje ARC Kleština Ø3, Délka 50, e = 25 (83-25-003) ARC Kleština Ø4, Délka 50, e = 25 (83-25-004) Utahovací klíč 14x17 (B-80-10-1091) Imbusový klíč 2,5 mm (B-80-10-1092) Imbusový klíč 4 mm (B-80-10-1094) | B-90-50-3014 |

1.14 Příslušenství G12



| Název | Objednací číslo |
|---|-----------------|
| Příslušenství G12 obsahuje ARC Kleština M6, Délka 115, e = 7 (83-07-006) ARC Kleština M8, Délka 115, e = 9 (83-09-008) ARC Kleština M10, Délka 115, e = 11 (83-11-010) ARC Kleština M12, Délka 115, e = 13 (83-13-012) Utahovací klíč 14x17 (B-80-10-1091) Imbusový klíč 2,5 mm (B-80-10-1092) | B-90-50-3012 |

1.15 Pertinaxová deska pro keramické kroužky (PHM-12)



| | |
|---|--|
| Název: Pertinaxová deska pro PHM-12, pro držák keramických kroužků pr.5,6,8,10,12 | Použití: <i>Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem, izolační trny</i> |
|---|--|

| Ø | Výška (mm) | Šířka(mm) | Objednací číslo |
|----|------------|-----------|-----------------|
| 22 | 35 | 60 | 83-41-022 |
| 29 | 43 | 67 | 83-41-029 |

1.16 Pertinaxová deska – otevřená (PHM-12)



| | |
|--|------------------------------------|
| Název: Pertinaxová deska otevřená (PHM-12) pro držák keramických kroužků | Použití: Spřahovací trny |
|--|------------------------------------|

| Ø | Výška (mm) | Šířka(mm) | Objednací číslo |
|----|------------|-----------|-----------------|
| 22 | 43 | 67 | 83-43-022 |
| 29 | 43 | 67 | 83-43-029 |

1.17 Pertinaxová deska ISO (PHM-12)



| | |
|--|----------------------------------|
| Název: Pertinaxová deska (PHM-12) pro izolační trny, varianta se závitem nebo bez závitu | Použití: Izolační trny |
|--|----------------------------------|

| Ø | Výška (mm) | Šířka(mm) | Objednací číslo |
|-----|------------|-----------|-----------------|
| 35 | 43 | 67 | 83-41-035 |
| M35 | 40 | 61 | 83-41-035-Z |

1.18 Pertinaxová deska pro přivařování s ochrannou atmosférou (PHM-12)



Název:

Pertinaxová deska (PHM-12) pro přivařování s ochrannou atmosférou se závitem

Použití:

Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem, izolační trny

| Ø | Výška (mm) | Šířka(mm) | Objednací číslo |
|-----|------------|-----------|-----------------|
| M35 | 55 | 60 | 80-40-538 |

1.19 Pertinaxová deska (PHM-12) pro držák keramických kroužků se závitem



Název:


Pertinaxová deska pro držák keramických kroužků se závitem M22 (PHM-12)

Použití:

Svorníky bez závitu se speciální keramikou

| Ø | Výška (mm) | Šířka(mm) | Objednací číslo |
|-----|------------|-----------|-----------------|
| M22 | 43 | 67 | 83-41-022-M22 |

1.20 Noha stativu Ø8 mm (PHM-12)



Název:


Noha stativu 8 mm (PHM-12)

Použití:

Pro stativ svařovací pistole PHM-12

| Ø | Délka (mm) | Objednací číslo |
|---|------------|-----------------|
| 8 | 170 | 80-08-170 |
| 8 | 220 | 80-08-220 |
| 8 | 300 | 80-08-300 |
| 8 | 400 | 80-08-400 |
| 8 | 500 | 80-08-500 |

1.21 Centrovací podložka Ø 8 mm



| Název | Objednací číslo |
|--------------------------------|-----------------|
| Centrovací podložka pro PHM-12 | B-80-40-1108 |

1.22 Šroub pro nohu stativu Ø 8 mm (PHM-12)



| Název | Délka | Objednací číslo |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| Šroub pro nohu stativu Ø 8 mm | 20 mm | B-80-15-1031 |
| Šroub pro nohu stativu Ø 8 mm | 25 mm | B-80-15-1032 |

1.23 Nátrubek ochranná atmosféra, hliníkový se závitem M35, délka 60 mm




| Název | Objednací číslo |
|--------------------------------|-----------------|
| Nátrubek ochr.atmosféra M35/60 | B-80-40-1077 |

1.24 Nátrubek hliníkový se závitem M35 ISO, délka 40 mm



| Název | Objednací číslo |
|---------------------------|-----------------|
| Hliníkový nátrubek M35/40 | B-80-40-1219 |

1.25 Stativ pro přivařování s keramickými kroužky (PHM-12)



Název:


Stativ pro přivařování s keramickými kroužky (PHM-12)

Použití:

Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem

| č. | Název | Objednací číslo |
|----|---|---|
| - | <p>Stativ komplet (PHM-12)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 170 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 220 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 300 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 400 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 500 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 170 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 220 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 300 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 400 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 500 mm | <p>B-90-50-1034 B-90-50-1034-220 B-90-50-1034-300 B-90-50-1034-400 B-90-50-1034-500 B-90-50-1048 B-90-50-1048-220 B-90-50-1048-300 B-90-50-1048-400 B-90-50-1048-500</p> |
| 1 | Centrovací podložka Ø 8 mm | B-80-40-1108 |
| 2 | <p>Pertinaxová deska PHM-12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø Pertinaxová deska pro ker.kroužky pr.5,6,8,10,12 • Ø Pertinaxová deska pro ker.kroužky pr.14,16 | <p>83-41-022 83-41-029</p> |
| 3 | <p>Noha stativu Ø 8 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délka 170 mm • Délka 220 mm • Délka 300 mm • Délka 400 mm • Délka 500 mm | <p>80-08-170 80-08-220 80-08-300 80-08-400 80-08-500</p> |
| 4 | Šroub pro nohu stativu Ø 8 mm | B-80-15-1032 |


1.26 Stativ svařování s keramickými kroužky (PHM-12) - otevřený



| | |
|---|--|
| Název: Stativ pro přivařování s keramickými kroužky (PHM-12) - otevřený | Použití: Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem |
|---|--|

| č. | Název | Objednací číslo |
|----|---|--|
| - | Stativ komplet - otevřený (PHM-12) <ul style="list-style-type: none"> • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 170 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 220 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 300 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 400 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 500 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 170 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 220 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 300 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 400 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 500 mm | B-90-50-1050 B-90-50-1050-220 B-90-50-1050-300 B-90-50-1050-400 B-90-50-1050-500 B-90-50-1058 B-90-50-1058-220 B-90-50-1058-300 B-90-50-1058-400 B-90-50-1058-500 |
| 1 | Centrovací podložka Ø 8 mm | B-80-40-1108 |
| 2 | Pertinaxová deska PHM-12 - otevřená <ul style="list-style-type: none"> • Ø Pertinaxová deska pro ker.kroužky pr.5,6,8,10,12 • Ø Pertinaxová deska pro ker.kroužky pr.14,16 | 83-43-022 83-43-029 |
| 3 | Noha stativu Ø 8 mm <ul style="list-style-type: none"> • Délka 170 mm • Délka 220 mm • Délka 300 mm • Délka 400 mm • Délka 500 mm | 80-08-170 80-08-220 80-08-300 80-08-400 80-08-500 |
| 4 | Šroub pro nohu stativu Ø 8 mm | B-80-15-1032 |

1.27 Stativ pro přivařování izolačních trnů ISO (PHM-12)



Název:


Stativ pro přivařování izolačních trnů ISO (PHM-12)

Použití:

Izolační trny

| Č. | Název | Objednací číslo |
|----|---|--|
| - | Stativ komplet ISO (PHM-12) <ul style="list-style-type: none"> • Délka nohou stativu 220 mm • Délka nohou stativu 300 mm • Délka nohou stativu 400 mm • Délka nohou stativu 500 mm | B-90-50-1027 B-90-50-1027-300 B-90-50-1027-400 B-90-50-1027-500 |
| 1 | Hliníkový nátrubek M35/40 | B-80-40-1219 |
| 2 | Pertinaxová deska se závitem M35 ISO | 83-41-035-Z |
| 3 | Vodící kužel ISO | B-80-40-1218 |
| 4 | Noha stativu Ø 8 mm <ul style="list-style-type: none"> • Délka 220 mm • Délka 300 mm • Délka 400 mm • Délka 500 mm | 80-08-220 80-08-300 80-08-400 80-08-500 |
| 5 | Podložka | B-80-15-1048 |
| 6 | Šroub pro nohu stativu Ø 8 mm | B-80-15-1031 |

1.28 Stativ pro přivařování v ochranné atmosféře SG (PHM-12)



Název:

Stativ komplet pro přivařování v ochranné atmosféře (PHM-12)

Použití:

Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem

| Č. | Název | Objednací číslo |
|----|---|--|
| - | Stativ plyn SG komplet <ul style="list-style-type: none"> • Délka nohou stativu 220 mm • Délka nohou stativu 300 mm • Délka nohou stativu 400 mm • Délka nohou stativu 500 mm | B-90-50-1035 B-90-50-1035-300 B-90-50-1035-400 B-90-50-1035-500 |
| 1 | Hliníkový nátrubek M35/60 | B-80-40-1077 |
| 2 | Pertinaxová deska ochr. atmosféra (PHM-12) | 80-40-538 |
| 3 | Držák ochranné gumy | B-80-40-1086 |
| 4 | Ochranná guma plyn | B-80-10-1083 |
| 5 | Noha stativu $\varnothing 8$ mm <ul style="list-style-type: none"> • Délka 220 mm • Délka 300 mm • Délka 400 mm • Délka 500 mm | 80-08-220 80-08-300 80-08-400 80-08-500 |
| 6 | L šroubení hadice ochranná atmosféra PHM-12 | B-80-10-1167 |
| 7 | Hadice pro přívod ochranné atmosféry PHM-12 | B-80-10-1226-VO |
| 8 | Zástrčka plyn (hadice) | B-80-10-1105 |
| 9 | Podložka | B-80-15-1048 |
| 10 | Šroub pro nohu stativu $\varnothing 8$ mm | B-80-15-1031 |

1.29 Držák stativu pro PHM-12, PHM-112



| Název | Objednáací číslo |
|----------------------------------|------------------|
| Držák stativu pro PHM-12,PHM-112 | B-80-40-1113 |

1.30 Plastový držák gumové krytky



| Název | Objednáací číslo |
|---------------------------------------|------------------|
| Plastový držák gumové krytky – PHM-12 | B-80-40-1023 |

1.31 Ochranná prachovka



| Název | Objednáací číslo |
|--|------------------|
| Ochranná prachovka nad převlečnou maticí – PHM, PKM, PIM | B-80-40-1097 |

1.32 Závitový držák kleštiny PHM-12



| Název | Objednáací číslo |
|--------------------------------|------------------|
| Závitový držák kleštiny PHM-12 | B-80-40-1112 |

2. Příslušenství pro svařovací pistole a svařovací stroje

2.1 Prodloužení pro svařovací pistole



Název:

Prodloužení pro svařovací pistole

| Průměr kabelace | Délka | Koncovka | Poznámka | Objednací číslo |
|--------------------|-------|----------|----------|-----------------|
| 35 mm ² | 5 m | 7-kolík | | B-90-50-1700 |
| 35 mm ² | 10 m | 7-kolík | | B-90-50-1700-10 |
| 35 mm ² | 15 m | 7-kolík | | B-90-50-1700-15 |
| 35 mm ² | 20 m | 7-kolík | | B-90-50-1700-20 |
| 50 mm ² | 5 m | 7-kolík | | B-90-50-1701 |
| 50 mm ² | 10 m | 7-kolík | | B-90-50-1701-10 |
| 50 mm ² | 15 m | 7-kolík | | B-90-50-1701-15 |
| 50 mm ² | 20 m | 7- kolík | | B-90-50-1701-20 |
| 35 mm ² | 5 m | 4- kolík | | B-90-50-1712 |
| 35 mm ² | 10 m | 4- kolík | | B-90-50-1712-10 |
| 35 mm ² | 15 m | 4- kolík | | B-90-50-1712-15 |
| 35 mm ² | 20 m | 4- kolík | | B-90-50-1712-20 |
| 50 mm ² | 5 m | 4- kolík | | B-90-50-1713 |
| 50 mm ² | 10 m | 4- kolík | | B-90-50-1713-10 |
| 50 mm ² | 15 m | 4- kolík | | B-90-50-1713-15 |
| 50 mm ² | 20 m | 4- kolík | | B-90-50-1713-20 |

2.2 Adaptéry pro svařovací stroje a pistole



Název:
Adaptéry pro svařovací stroje a svařovací pistole

| Název | Použití | Objednací číslo |
|-------------------|---|-----------------|
| Adaptér BK4-SK7 | Svařovací pistole 4-kolík (samice) a svařovací stroj 7-kolík (samec) | B-90-50-1010 |
| Adaptér BK7-SK4 | Svařovací pistole 7-kolík (samice) a svařovací stroj 4-kolík (samec) | B-90-50-1039 |
| Adaptér BK7-SK12G | Svařovací pistole 7-kolík (samice) a svařovací stroj 12-kolík (samec) | B-90-50-1045 |
| Adaptér BK12G-SK7 | Svařovací pistole 12-kolík (samice) a svařovací stroj 7-kolík (samec) | B-90-50-1045-1 |
| Adaptér BK4-SK12G | Svařovací pistole 7-kolík (samice) a svařovací stroj 12-kolík (samec) | B-90-50-1046 |
| Adaptér BK12G-SK4 | Svařovací pistole 12-kolík (samice) a svařovací stroj 4-kolík (samec) | B-90-50-1046-1 |


2.3 Zemní kabelace



| | |
|---------------------------------|--|
| Název: Zemní kabelace | |
|---------------------------------|--|

| Průměr kabelace | Délka | Typ ukončení | Poznámka | Objednací číslo |
|--------------------|-------|--------------------|----------|-----------------|
| 25 mm ² | 2,5 m | 2 x zemní kleště | | B-90-50-2011 |
| 25 mm ² | 5 m | 2 x zemní kleště | | B-90-50-3010 |
| 25 mm ² | 10 m | 2 x zemní kleště | | B-90-50-3010-10 |
| 25 mm ² | 2,5 m | Bez zemních kleští | | B-90-50-2015 |
| 25 mm ² | 5 m | Bez zemních kleští | | B-90-50-3009 |

2.4 Zemní kleště



| Název | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| Zemní kleště | B-80-40-1496 |


2.5 Prodloužení zemní kabelace



| |
|---|
| Název: Prodloužení zemní kabelace |
|---|

| Průměr kabelace | Délka (metry) | Poznámka | Objednací číslo |
|--------------------|---------------|----------|-----------------|
| 25 mm ² | 5 | | B-90-50-1066 |
| 25 mm ² | 10 | | B-90-50-1066-10 |
| 50 mm ² | 5 | | B-90-50-1069 |
| 50 mm ² | 10 | | B-90-50-1069-10 |

2.6 Zkoušecí souprava pro šrouby pr.3-8



Sada obsahuje:

- Momentový klíč
- Nástavce na svorníky (M3, M4, M5, M6, M8)
- Adaptér na momentový klíč
- Tabulka ohybových momentů
- Imbusový klíč na adaptér

| Název | Objednací číslo |
|-------------------------------------|-----------------|
| Zkoušecí souprava pro šrouby pr.3-8 | B-90-50-1718 |

2.7 Lámací přípravek



| Název | Objednací číslo |
|----------------------|-----------------|
| Lámací přípravek | B-80-40-1310 |
| Nástavce na svorníky | |
| Ø 3 mm | B-80-40-1303 |
| Ø 4 mm | B-80-40-1304 |
| Ø 5 mm | B-80-40-1305 |
| Ø 6 mm | B-80-40-1306 |
| Ø 8 mm | B-80-40-1308 |

2.8 Automatický důlčik



| Název | Objednací číslo |
|--------------------|-----------------|
| Automatický důlčik | B-80-10-1213 |